



SaigonPost

HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển phát của các doanh nghiệp chuyển phát tại Việt Nam nói chung và SGP nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào hàng không và hạ tầng vận chuyển đường bộ. Mỗi kiện hàng phải trải qua rất nhiều công đoạn thủ công trước khi đến với người nhận cuối cùng. **Vì vậy, việc đóng gói hàng hóa trước khi giao cho nhà vận chuyển có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng.**

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, trên cơ sở kinh nghiệm của mình, SGP xin đưa ra một số tư vấn, hướng dẫn về việc đóng gói hàng hóa để hạn chế tối đa những rủi ro không mong đợi trong quá trình vận chuyển cho khách hàng như sau:

CÁCH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG.

- **Sử dụng vật liệu độn và nhồi**

Đặt một lớp vật liệu độn sâu ít nhất 5cm dưới đáy hộp. Hàng nhạy cảm và hàng nặng hơn đòi hỏi nhiều lớp độn dưới đáy, thành bên và trên nóc hộp.



- **Gói từng vật đơn lẻ:**

Với vật liệu đệm và đặt vào giữa hộp. Đảm bảo rằng mỗi vật phải cách rời lẫn nhau trong hộp và phải đệm ở thành bên, góc, nóc và đáy hộp

Lấp thật đầy các khoảng trống bằng vật đệm thêm và bổ sung một lớp đệm khác trên nóc hộp

Vật liệu đệm cung cấp sự bảo vệ có hạn chế cho các vật kim loại nặng, như các thành phần kim loại tự động. Hàng dạng này nên được vận chuyển trong hộp gia cố nặng. Các thành phần nhỏ, lỏng lẻo phải được đặt trong túi nhựa hạng nặng được dán nhãn trước khi được đặt vào hộp ngoài.

NGUYÊN TẮC ĐÓNG GÓI.

- Kiện hàng phải có ít nhất một bề mặt nhãn, phẳng để đảm bảo dán được địa chỉ người nhận lên trên. Nếu kiện hàng được đóng bằng bao dứa, hãy đảm bảo chúng được đóng gói thêm 1 lớp thùng carton bên ngoài.



Đảm bảo không có mũi nhọn hay cạnh
nhô. Bịt những bề mặt như vậy bằng
những panen gấp hay miếng lót buộc chặt
làm cùn chúng. Sau đó bịt chặt kiện hàng
bằng cách dùng ba dải băng nhựa nhạy
áp lực rộng 5cm trên nóc và dưới đáy gói.



Không nên sử dụng giấy, vải để gói, dây thừng để buộc hàng (nên sử dụng băng keo dán, dây đai nhựa) vì những hình thức bao gói này rất dễ bị ướt, rách, bục trong quá trình vận chuyển



- Hóa đơn gửi hàng nên được bỏ vào bên trong thùng hàng. Đồng thời có một bản copy hóa đơn này để cung cấp cho nhà vận chuyển gửi kèm với hàng hóa.
- Hóa đơn có thể được dán lên mặt trên của kiện hàng. Bì thư đựng hóa đơn phải ghi rõ là “HÓA ĐƠN”.
- Nếu lô hàng có nhiều kiện thì hóa đơn được bỏ vào thùng hoặc dán trên thùng đều được thực hiện ở kiện số 01 của lô hàng.

CÁCH ĐÓNG GÓI ĐỐI VỚI HÀNG ĐIỆN TỬ, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, HÀNG CÓ GIÁ TRỊ CAO.

Hàng hóa thuộc dạng này bao gồm : máy tính, máy tính xách tay, điện thoại các loại, máy chụp hình, máy quay phim, màn hình LCD, Ram/chip, các thiết bị điện tử khác...

Thông thường đây là những sản phẩm rất dễ vỡ và dễ bị hư hỏng. Trong quá trình nâng, chất hàng hóa lên các phương tiện vận chuyển như máy bay, ô tô, sự va chạm mạnh có thể tác động vào những thiết bị này gây cho những thiết bị này bị hư hỏng, đổ vỡ. Vì vậy chúng cần phải được đóng gói theo một hình thức đặc biệt để hạn chế các tác động này.

- **Sử dụng chất liệu đệm + đóng gói bên ngoài bằng thùng carton, thùng gỗ**
- **Chất liệu đệm là Mút, xốp, Bọt Mềm ...**

Bọt mềm là những tấm lót đặc biệt như polyetylen (PE), polyuretán (PU), và polypropylen (PP) có những đặc tính đệm có nhiều tác động.

Những miếng bọt này bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ khỏi va chạm và ảnh hưởng trong các điều kiện xử lý gói hàng bình thường và duy trì mức độ bảo vệ này trong toàn bộ quá trình phân phối.





- **Lưu ý:**

Với các hàng hóa giá trị cao và có khối lượng bao bì > 3kg và kích thước của 1 chiều bất kỳ > 30 cm nhất thiết phải được đóng thùng gỗ kín và nên mua bảo hiểm vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ.

CÁCH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA CHẤT LIỆU THỦY TINH, HÀNG DỄ VỠ

- **Sử dụng chất liệu là tấm bọt khí cuộn kín sản phẩm, còn gọi là giấy gói Bubble. Các bọt khí này có chức năng đàn hồi chống va đập.**
- Giấy gói Bubble là vật liệu gói được làm từ các bóng khí cao 1/2 inch (1,27 cm) giữa hai tấm nilon khi chúng được gắn vào nhau. Quá trình gắn này cho phép nilon xấp tạo đệm để tránh va chạm.
- Giấy gói bubble ô lớn có khả năng đệm, và có thể được gói ngoài hầu hết các sản phẩm, không kể hình dạng hoặc kích thước.

- Khi sử dụng giấy gói bubble ô lớn, dùng vài lớp để đảm bảo toàn bộ sản phẩm được đệm, và đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ các góc và cạnh. Khi gói nhiều hàng hoá, bọc riêng từng mặt hàng. Những mặt hàng dễ vỡ cần phải đặt cách nhau và cách các góc, các cạnh, mặt trên và mặt dưới thùng.
- Mỗi mặt hàng cần được bọc bằng tấm bọt có kích thước ít nhất là hai inch (5,08 cm) và đặt cách vách thùng hai inch (5,08 cm). Điều này sẽ giúp cho các sản phẩm không bị hư hỏng do va chạm vào nhau và bảo vệ sản phẩm không bị rung do lực truyền vào từ ngoài thùng. Sử dụng đủ tấm bọt để bảo đảm không di chuyển mặt hàng bên trong thùng khi lắc thùng



Hàng hóa hoặc phụ kiện đi kèm được bọc kín bằng các loại vật liệu mềm như giấy xốp hơi Bubble. Độ dày lớp giấy bọc tối thiểu là thường là 5cm



Hộp ngoài. Lưu ý sử dụng các loại hộp có kích thước vừa với kích thước hàng hóa đã được bao bọc bằng vật liệu đệm.



- **Sử dụng hộp kép**
- Đóng hộp kép hoặc đóng nhiều hộp là một phương pháp hiệu quả để bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ ở những nơi mà việc đóng gói không phù hợp để vận chuyển qua các hãng vận tải như UPS sử dụng hệ thống phân phối thủ công và tự động.
- Đảm bảo gói hàng ban đầu ở tình trạng tốt và nguyên vẹn. Nên thay thế hoặc sửa chữa các miếng bọt bị nứt hoặc gãy. Đảm bảo rằng mặt hàng không thể di chuyển trong gói hàng ban đầu.
- Đặt thùng của nhà sản xuất ban đầu ở trên vật liệu lót và ở giữa hộp chứa hàng vận chuyển và đặt tấm lót xung quanh năm cạnh còn lại. Dán kín các nắp hộp bằng vật liệu và phương pháp được khuyến dùng.



CÁCH ĐÓNG GÓI CHAI LỌ ĐỰNG CHẤT LỎNG

Các bình, chai lọ chứa chất lỏng phải được bị kín không cho chất lỏng chảy ra ngoài dù bị để dốc ngược. Các bình, lọ chứa chất lỏng này phải được bảo quản đặt trong một thùng gỗ kín hoặc thùng thiếc, có khoảng trống ở giữa để lèn vật liệu hút chất lỏng (mùn cưa) đảm bảo hút hết chất lỏng trong trường hợp bình, lọ bên trong bị bể vỡ. Nếu nhiều chai lọ để trong một thùng phải được ngăn cách bởi vách ngăn hoặc dùng các vật liệu có độ đàn hồi chèn kín giữa các khoản trống để không cho xô dịch sản phẩm. Sử dụng thêm các vật liệu chèn như: tấm bọt khí, mút, xốp, hạt nở



CÁCH ĐÓNG GÓI ĐỐI VỚI CÁC VẬT PHẨM CUỘN TRÒN NHƯ: TRANH, BẢN ĐỒ, ...

Tranh vẽ, bản đồ, nên được cuộn tròn và cho vào ống nước bằng nhựa và bịt kín 2 đầu ống.

CÁCH ĐÓNG GÓI SÁCH BÁO, TẠP CHÍ, CATALOGUE

Ấn phẩm như tạp chí hay các xuất bản phẩm khác phải được đóng gói chính xác để tránh dịch chuyển trong quá trình vận chuyển làm cho chúng bị bấn và hư hại. Buộc hay cột bằng dải thun tất cả các ấn phẩm, sau đó lót đệm dưới đáy, thành bên và nóc hộp với vật độn..